

[Elektronika Praktika 53. Szám 2018 Július](#) [1]



Ára: 2500 Ft

CÍM

TARTALOM

OLDALSZÁM

PLAZMA TV

Plazma TV kommentált

LG 2013 és 2014 kiadású

3

hibaesetek

európai modellek hibaesetei az

EP52 számban

megkezdett sorozatunk

folytatása

LCD / LED TV

LCD/LED TV kommentált Philips Chassis: LC8.2, LC9.1, 9

hibaesetek LC9.2, LC9.3, LC9.3 és

LC10.1, Q528.1 xxx és Q528.2

xxx készülékek hibaesetei

T-con panelek javítása - RUNTK 5351TP 0055FV T, 20

32AP11S4LV1.1 T és

V315B1-C01 T-con hibaesetek

- 3DRMB4C4LV0.2, 05A43-1B

=T315XW02 V5 Ctrl,

06A83-1A=T460HW02 V0 Ctrl

BD, 12PSQBC4LV0.0 és

V460HJ1-C01 T-con panelek

bemutatása

LED háttérvilágítások

- Háttérvilágítások javítása és

32

áram csökkentése Samsung

UE42F5000AW és Technika

40"904B AW14 készülékeknél

- Háttér megvilágítás LED-ek

beazonosítása

- Gyakorlati trükkök és fogások

a LED-es háttérvilágítások

javításához

- A háttérvilágítás LED-ek

kicserélés, valamint a

fényszétszóró prizmák

leszerelése és visszahelyezése

- A párhuzamosan kapcsolt

LED rudakkal felépített

háttérvilágítások problémái

LED kijelzők panelek javítása LTF320HM01, LTY320AP04 és

48

LTA400HW03J

Tápegységek és IP modulok FSP205-5E01 tápegység

47

javítása és tesztelése hibaesetek, LG 55LW5600 LED

TV/3D IP moduljának a

tesztelése

CRT TV

CRT TV kommentált hibaesetek BEKO mod.72ST TXE chassis

63

U99.180-07 =14.2 és Philips

chassis 6.1

Évfolyam:

- [2018](#) [2]

Pro-Elektronik BT.

Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

proelektronik@outlook.com

Levél- és a TV-Szerviz címe

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutató](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

Forrás: <https://www.proelektronic.hu/elektronika-praktika-53-szam-2018-julius>

Hivatkozások

[1] <https://www.proelektronic.hu/elektronika-praktika-53-szam-2018-julius>

[2] <https://www.proelektronic.hu/uj-sag-evfolam/2018>