

[11. Szám 2008. Január](#) [1]

11. szám 2008. január

ELEKTRONIKA PRAKTIKA SOROZAT

Gyakorlati szakkiadvány

rádió-, tv- és egyéb elektronikai m. szerészeknek



Distrelec

IV. évfolyam

www.proelektronic.atw.hu

proelektronic@tvnetwork.hu

Kiadja a Pro-Elektronic Bt.

SÜGÖ
ICC 20 III. rész
3. oldal

Az újság nyomtatott formában többet már nem rendelhet?.

Cím	Tartalom	Oldalsz.
Súgó	THOMSON chassis: ICC20 készülék bemutatása 3. rész Eltérít? fokozatok, E-W korrekció, panorámapcsoló, mágneses mez? korrekció, és a szervizmenü ismertetése	3-20
Labor rovat	ATX tápegység tesztter készítése	21-23
Szervizesetek	BEKO ch. 12.1 és E1, GRUNDIG T63640 ch. CUC6310, LG-CF-21E20X ch. MC64A, ORION 2115 ch. 11AK30 és ORION T2021MTX-SILVER ch. PT92, PANASONIC ch. EURO-4, EURO-2M és Z5, SAMSUNG ch. KS1A, THOMSON ch. ICC5, ICC17 és ITC008, VESTEL ch. 11AK30 hibaesetek	24-38
Szervizmódok-opciók	VIDEOTON- TS2020, 2120 és 2822 szervizmódja és opciós beállításai. SELECO -FPC2001 és LG TV készülékek szervizmódja. Chassis CTU-AA, CTR-AA és CTS-AA szervizmód és opciózás. BEKO ch. 14.1 és 14.2 szerviztávirányító kiváltása	39-43
Infó rovat	TSOP17xx és TSOP18xx infravev? egységek bemutatása	44-45
Tanulságos esetek	SONY KV-E2961D ch. AE2F TV tuner javítása, THOMSON ICC17 sorkimen? trafó gondok	46-47
Tv-kódok feloldása	VESTEL ch. 11AK30- 37- 44- 46 és 55 készülékek hotelmód alkalmazása, ch. PT90 „Parental Lock” feloldása, THOMSON ch. ICC19-50Hz programozásával kapcsolatos tudnivalók, THOMSON ch. TX807-EEPROM inicializálás	48-50
Gyártók szerviztanácsai	VESTEL ch. 11AK37, THOMSON ch. ITC008 és ICC19, GRUNDIG 3701 SV TV/VCR szerviz bulletinek	51-56
Angol módra	DURABAND-DTC1481, WHARFEDALE-PT5101, AUREX, BUSH-DVD146TV, UNITED-TVD5040, UTV7N70P készülékek normaváltása	57-58
Kit parádé	GRUNDIG ch. CUC7301 MOSFET és bipoláris tápegység javító kit, GRUNDIG ch. CUC2050, 2051, 2058, 2059, 2080 tápegységjavító kit, VESTEL ch. 11AK19, 11AK45 E-W korrekciójavító kit, THOMSON ICC17 sorkimen? kitek és STK7348 helyettesít? kit FUNAI TV2000-MK5, 22MKII készülékekben	59-61
DVD-rovat	BROTHERS BR-6611, SAMSUNG DVD-P142 és ROADSTAR DVD-2501X/N lejátszó hibaesetek	62
Beazonosítás	BEKO 55ST TXE beazonosítása és BEKO panel / chassis szám azonosító táblázatok	63
Kontár rovat	Szatirikus szakmai rovat képekkel	64

Évfolyam:

- [2008](#) [2]

Pro-Elektronik BT.

Telefon

+36/20-384-8190 (munkaidőben)

E-mail cím:

proelektronik@outlook.com

Levél- és a TV-Szerviz címe

6237, KECEL, Sugár utca 53.

- [Főoldal](#)
- [Bemutakozás](#)
- [Akciók](#)
- [Szolgáltatások](#)
- [Termékek](#)
- [Kiadványok](#)
- [Galéria](#)
- [Letöltések](#)
- [Partnereink](#)
- [Kapcsolat](#)

Forrás: <https://www.proelektronik.hu/11-szam-2008-január>

Hivatkozások

[1] <https://www.proelektronik.hu/11-szam-2008-január>

[2] <https://www.proelektronik.hu/uj-sag-evfolam/2008>